# FICHE MÉTHODE : Paramétrage de l'ExAO pour un dosage pH-métrique

Préambule : Ceci est une fiche méthode générale, expliquant le paramétrage de l'ExAO d'une façon générale, pour les dosages pH-métriques. À ajuster ou personnaliser le paramétrage en fonction du TP réalisé ou de la demande du protocole de TP.

• Paramétrage de l'acquisition :

Connecter le module Primo au port USB de l'ordinateur.

Tenficher l'adaptateur pH-métrique en voie 1 de la console ExAO.

Cancer l'atelier scientifique en cliquant sur l'icône présent sur le bureau de l'ordinateur.

☞ Sélectionner l'interface « Primo », choisir l'« atelier scientifique généraliste pour les lycées professionnels » (premier icône en haut à gauche), puis valider en cliquant sur « OK ».

## Étalonnage du pH-mètre

- Un pH-mètre mesure une différence de potentiel, il faut donc l'étalonner pour que la différence de potentiel mesurée soit correctement traduite en valeur de pH (potentiel d'Hydrogène), qui varie sur une échelle allant de 0 à 14.

- L'étalonnage du pH-mètre s'effectue à l'aide de solutions tampons généralement de pH 7,0 et de pH 4,0.

- Pour étalonner le capteur pH-métrique, procéder comme suit :

Faire glisser l'icône « pH-mètre », sur l'axe des ordonnées :



Tremper la sonde pH-métrique dans la solution tampon de pH=7,0 ; puis régler la vis de réglage de gauche pour l'étalonner à 7.0 (la vis de réglage de gauche règle l'ordonnée à l'origine)





Tremper la sonde pH-métrique dans la solution tampon de pH=4,0 ; puis régler la vis de réglage **de droite** pour l'étalonner à 4.0 (la vis de réglage de droite règle la pente)



F Ainsi, le pH-mètre est étalonné et prêt à être utilisé. Ne plus toucher aux vis de réglage pendant les manipulations !

Important : On règle toujours d'abord l'ordonnée à l'origine avec la solution tampon de pH=7,0 et ensuite la pente avec la solution tampon de pH=4,0. Jamais l'inverse !

Faire glisser l'icône « pH-mètre », sur l'axe des ordonnées :



#### Faire glisser l'icône « manuelle », sur l'axe des abscisses :



## Paramétrage du pH-mètre :

1 → Régler la fenêtre grandeur comme suit. A noter : Le pH n'a pas d'unité, mais le logiciel impose qu'une unité soit rentré, c'est pourquoi laisser l'unité affichée par défaut (u.pH : qui veut dire unité de pH)

Grandeur	Mesure Affi	chage		
c	-11	Linit	á un H	
Grandeur	рп	Offic	e u.pri	
Grandeur ⊂ Limites (	de la grandeu	affichée	e u.pri	

- Paramétrage de l'outil de saisi manuelle :
  - 1 → Régler la fenêtre grandeur comme suit.

	Mar	nuelle	
Grandeur	Echantillonné		
Grandeur	V	Unit	é mL
Limites	de la grandeur :	affichée	
Min	0	Max	25

Boure autophote 25 Jarameter 30 Source autophote 35 Jarameter 30 Source 30

2 → Dans l'onglet « affichage », selectionner de façon à lier les points par **tracé de liaison de courbe de fine épaisseur** 

	1 : pH-mètre	
Grandeur Mesure	Affichage	
Couleur de	la courbe :	
Epaisseur	Point	Liaison
-	••••••	·

2 → Dans l'onglet « échantillonné », vérifier que la case « échantillonné » **ne soit pas cochée** 

nuelle
0,1

 $1 \rightarrow$  Cliquer sur "lancement de l'acquisition" : bouton vert



2 → Une fenêtre "lancement de l'acquisition" s'ouvre alors.

- Vous pouvez renommer le nom de l'expérience

Un clic sur	"lancer"	lancera l'acc	uisition
-------------	----------	---------------	----------

Lancement de l'acquisi	ition 💽
Nom de l'expérience	Expérience 1
Grandeurs	Abandon Lancer
V	Acquisitions multiples
pH	les grandeurs acquises
	?

### Acquisition au cours du dosage

À chaque volume versé, cliquer sur « OK Suivant », la valeur est alors enregistrée et passe à la suivante. La valeur apparaît alors sur la courbe.





Ľ,

↑ 🗭 ·	рН	7,00	u.pH
	Ľ	1,00	
Ok Suivant	1		
• ×		4	<b>~</b>

#### Fin de l'acquisition

1 → Cliquer sur "arrêt de l'acquisition" : bouton croix rouge



# différent du votre) :



Remarques : - Dans l'onglet tableau en bas, on peut voir les valeurs des mesures effectuées

- En cliquant sur l'onglet pH (en haut à gauche du graphique), on peut faire apparaître ou faire disparaître les courbes correspondantes.
- En allant dans la petite flèche à côté de pH (en haut à gauche du graphique), on peut modifier le style des points, les liaisons, l'épaisseur, la couleur, etc...
- On peut ajuster automatiquement l'échelle, en cliquant sur l'icône « échelle auto » : 📃 🖄 🧶 🛞 ೫ 🛞 🖺 📋 📋 🎇 🛢 👁 ¥ ⊁ 🖺 🖏 D C 📑 🖳 🖳

auto Echelle

- On peut ajouter un titre et des commentaires, en cliquant sur l'icône « annotation d'une courbe » :

2<sup>nde</sup> BAC

1 → En haut de l'écran ouvrir le menu « affichage » et choisir « Traitement de données », ou sélectionner

directement l'outil traitement de données "



 $3 \rightarrow$  Sélectionner la grandeur à lisser dans le menu déroulant

	Gardani	P			PH PH
Calcul	pH(Vb) en	u.pH		-	
sion	pH(Vb) en t	J.pH	., orac		
Régres	Nouvelle gra	andeur			
éé	Nom	pHl			
Dériv	Tracer				

2 → Dans l'onglet à gauche, choisir « lissage »

		pH 🔻
킁	Grandeur à lisser	
Gal	pH(Vb) en u.pH 👻	
ssion	Méthode Polynomiale   Ordre 5	
Régre	Nouvelle grandeur	
	Nom pHI	
Dériv		
	Iracer	
urier		
de Fo		
mée (		
Instor		
Ē		
age		
Liss		
<u> </u>		

4 → Sélectionner la méthode « BSpline » d'ordre 6 ; et enfin cliquer sur tracer

- La courbe modélisée s'affiche alors dans la zone graphique.

Remarque : Ajuster éventuellement l'ordre de lissage

3	Grandeur à lisser		
<u>8</u>	pH(Vb) en u.pH 🗸		
ssion	Méthode BSpline   Ordre 6		
Régre	Nouvelle grandeur		
,e	Nom pHI		
Dérivé	Tracer		

#### $\Rightarrow$ Par la méthode de tangentes pH

- 1 → Sélectionner la courbe lissée (ici appelée pHl)
- 2- Faire un clic droit dans la zone graphique et sélectionner « tangentes pH »



3 → Positionner les tangentes pH (agir sur les rond présents sur les droites parallèles), de manière à ce que les deux droites extrêmes soient tangentes avec le saut de pH (arrondi inférieur et arrondi supérieur).



Sciences : Fiche méthode ExAO dosage pH-métrique

5  $\rightarrow$  Faire un clic droit dans la zone graphique et sélectionner « coordonnées ».



6 -- Aller sur l'intersection entre la droite issue de la méthode des tangentes et la courbe pour lire les coordonnées du volume équivalent et du pH équivalent. Appuyer sur « enter » ou faire un clic gauche pour marquer les valeurs sur la courbe.



<u>Remarque :</u> - On peut aussi zoomer autour du point équivalent avec l'outil "clic droit  $\rightarrow$  zoom"

- L'outil "clic droit → pointeur", vous permet de lire les coordonneés sans le marquer
- Si avec l'outil "clic droit → coordonnées", vous avez marqué un mauvais point (en ayant appuyé sur « entrer » ou en ayant cliqué), il vous faut aller précisémment dessus et cliquer gauche pour le supprimer.

1 → En haut de l'écran ouvrir le menu « affichage » et choisir « Traitement de données », ou sélectionner

directement l'outil traitement de données "





3 --- On obtient ainsi la méthode de dérivée

4 → Faire un clic droit dans la zone graphique et sélectionner « coordonnées ».

5 → Aller la pointe du tracé de la dérivée pour lire les coordonnées du volume équivalent. Appuyer sur « enter » ou faire un clic gauche pour marquer les valeurs sur la courbe.



<sup>&</sup>lt;u>Remarque :</u> Cette méthode ne donne pas le pH équivalent, mais seulement le volume équivalent.